SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

SIM, ISSO É DA SUA CONTA!

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

CRONOLOGIA DA PERICULOSIDADE

EM 2002 A ADMINISTRAÇÃO JÁ CONHECIA A NECESSIDADE DE ADEQUAR O ARMAZENAMENTO DOS LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E LIMITOU-SE A ENVIAR OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLICITANDO VISTORIA SOBRE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE NO LOCAL, PERMANECENDO INERTE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE AQUELE ÓRGÃO ATENDER DE IMEDIATO AO PEDIDO.

COM A INTERFERÊNCIA DIRETA DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS, EM SETEMBRO DE 2003 O MTE FINALMENTE ENVIOU PERITO: VISTORIA APONTOU INÚMEROS ÍTENS EM DESACORDO COM NORMAS DE SEGURANÇA; CONDIÇÕES DE DESCONFORTO E, POR FIM, A EXISTÊNCIA DA PERICULOSIDADE E DA ÁREA DE RISCO.

LAUDO, ENTREGUE AO TRE EM MAIO DE 2004, DETERMINAVA O ISOLAMENTO DOS INFLAMÁVEIS, QUE NÃO DEVERIAM PERMANECER EM CONTATO COM OS DEMAIS MATERIAIS. APONTOU, AINDA, AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NAS EMBALAGENS COMO DETERMINANTE DA CONSTATAÇÃO DE ATIVIDADE PERIGOSA.

PRAZO ERA DE 30 DIAS, MAS AS SOLUÇÕES NÃO FORAM PROVIDENCIADAS – ISOLAMENTO DO MATERIAL E EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NAS EMBALAGENS -, PERMANECENDO A ÁREA DE RISCO E PARA TODO O EDIFÍCIO, ENTRE VÁRIAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ADMINISTRAÇÃO DO TRE, POR SUA VEZ, LIMITOU-SE A CONSTRUIR, EM NOVEMBRO DE 2004, MURETAS DIVISÓRIAS, QUE NÃO SE PRESTAVAM À NEUTRALIZAÇÃO DE QUALQUER RISCO.

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

EM 2005, TCU DETERMINOU QUE AUDITORIA DO TRE ACOMPANHASSE A ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES E DO PRÉDIO ÀS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL – EXATAMENTE NA FASE EM QUE SE PUBLICAVA A LICITAÇÃO PARA O PROJETO DE REFORMA.

NO QUE SE REFERE À PERICULOSIDADE PELO ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS, TRE NÃO NEUTRALIZOU OU ELIMINOU O RISCO, COMO VEREMOS A SEGUIR, E PROJETO DA REFORMA NÃO CONTEMPLOU OUTRAS SOLUÇÕES PRETENDIDAS PELOS USUÁRIOS

ENQUANTO ISSO...

...O RECONHECIMENTO DOS RISCOS E DO DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, ASSIM COMO AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS NO LAUDO, PERMANECEU SEM QUALQUER ANDAMENTO, ESQUECIDO O PROCESSO ENTRE AS OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO.

SOMENTE EM JANEIRO DE 2006, APÓS "INTERROGATÓRIO" DA AUDITORIA INTERNA SOBRE REIVINDICAÇÃO DOS SERVIDORES, QUE PEDIAM A PRESENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS NOS IMÓVEIS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PROCESSO COM O LAUDO RETOMA O ANDAMENTO. EM NOVEMBRO DE 2006 SE RECONHECE SOMENTE O DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SOMENTE PARA UMA PARCELA DOS SERVIDORES, CONTRARIANDO QUALQUER PREVISÃO NORMATIVA -, MAS RESPONSÁVEIS NÃO FORAM QUESTIONADOS SOBRE A AUSÊNCIA DE NEUTRALIZAÇÃO OU ELIMINAÇÃO DO RISCO, CUJO PRAZO ERA DE 30 DIAS EM MAIO DE 2004, O QUE PERMANECE SEM APURAÇÃO.

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

SINDICÂNCIA QUE INVESTIGA RESPONSABILIDADE PELA "INATIVIDADE" DO PROCESSO, INSTITUÍDA EM NOVEMBRO DE 2006, SOFRE DO MESMO "MAL DO ENGAVETAMENTO" E PERMANECE SEM DESFECHO, CONTRARIANDO ATÉ A MAIS CRIATIVA DAS INTERPRETAÇÕES DO CONCEITO DE PRAZO .

EM 2007, SINTRAJUD RECORREU DA INTERPRETAÇÃO CONTORCIONISTA DA PERÍCIA, QUE LEVOU À RESTRIÇÃO DA ÁREA DE RISCO A UM PEQUENO SEGMENTO DO DEPÓSITO, ASSIM COMO APRESENTOU SUGESTÕES DE SANEAMENTO DOS RISCOS, TENDO SIDO NEGADO PROVIMENTO PELO TRE.



SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

SINDICATO JÁ PEDIA CERTIFICAÇÃO EM 2007, NO RECURSO SOBRE A PERICULOSIDADE; ADMINISTRAÇÃO NÃO ATENDEU E AINDA ADQUIRIU MILHARES DE FRASCOS DE ÁLCOOL ACONDICIONADOS EM "KITS DE LIMPEZA" QUE PERMANECERAM ARMAZENADOS SEM QUALQUER AVISO SOBRE O PERIGO DE SEU CONTEÚDO.

A PRIMEIRA REMESSA DOS "KITS", DESTINADOS AOS CARTÓRIOS, CONTINHA AINDA OS COPOS DE CAFÉ ORIGINARIAMENTE ACONDICIONADOS NA MESMA EMBALAGEM DOS PRODUTOS QUÍMICOS, O QUE NÃO É PERMITIDO.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU - DETERMINA AO TRE A OBSERVAÇÃO DE NORMAS

DIANTE DA RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À OBSERVAÇÃO DA LEGALIDADE NAS AQUISIÇÕES, SINTRAJUD APRESENTOU O CASO DOS "KITS DE LIMPEZA" AO TCU, QUE IMEDIATAMENTE DETERMINOU A OBSERVAÇÃO DAS NORMAS.

A ATIVIDADE COM PRODUTOS PERIGOSOS, CONTINUA NÃO SENDO UMA PREOCUPAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, QUE EM MAIO DE 2009 AINDA REALIZOU PREGÃO DE MATERIAIS DE PINTURA EM GRANDE QUANTIDADE, SEM QUALQUER EXIGÊNCIA DAS FICHAS DE SEGURANÇA E CERTIFICADOS DE SUAS EMBALAGENS.

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

SINDICATO IMPEDIDO DE VISTORIAR PRÉDIO



EM MAIO DE 2007, QUANDO O PRÉDIO REFORMADO VOLTAVA A SER OCUPADO, SINTRAJUD FOI IMPEDIDO DE REALIZAR PERÍCIA, APESAR DE A DIRETORIA GERAL TER APREGOADO A TRANSPARÊNCIA NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O MESMO CASO.

PERÍCIA CONTRATADA MAIS TARDE PELO TRE CONFIRMA A "TESE CONTORCIONISTA" DA ADMINISTRAÇÃO, RESTRINGINDO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AOS SERVIDORES QUE CONTROLAM O ESTOQUE, SEM CONSEGUIR APONTAR QUALQUER CLÁUSULA NORMATIVA QUE SUSTENTE TAL INTERPRETAÇÃO.

AO CONTRÁRIO, A NORMA APONTA A ÁREA DE RISCO COMO "TODA A ÁREA INTERNA DO RECINTO", PARA OS CASOS DE "ARMAZENAMENTO DE VASILHAMES QUE CONTENHAM INFLAMÁVEIS LÍQUIDOS OU VAZIOS NÃO DESGASEIFICADOS, OU DECANTADOS, EM RECINTO FECHADO".

REFORMA NÃO ELIMINOU PERICULOSIDADE

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

APÓS INVESTIMENTOS QUE SOMAM APROXIMADAMENTE R$ 2.000.000,00, DESTINADOS À REFORMA DO PRÉDIO, PROJETO CONTRARIA DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E MANTÉM DENTRO DO EDIFÍCIO O ARMAZENAMENTO DOS INFLAMÁVEIS.



SINTRAJUD PROCUROU MINISTÉRIO DO TRABALHO

EM JANEIRO DE 2009, SINDICATO E REPRESENTANTES DO TRE, COM MEDIAÇÃO DO MTE, REALIZARAM REUNIÃO NA QUAL PERITO CONFIRMOU NECESSIDADE DA CERTIFICAÇÃO DAS EMBALAGENS E APOIOU A TOTALIDADE DAS SUGESTÕES DO SINTRAJUD NA GESTÃO DOS PRODUTOS INFLAMÁVEIS – ALÉM DE RATIFICAR QUE TODO O PRÉDIO SE CONFIGURA COMO ÁREA DE RISCO ENQUANTO HOUVER ALI LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS EMBALADOS SEM A APRESENTAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO, CONTRARIANDO POSTURA DA ADMINISTRAÇÃO.

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

ÁREA CONTEMPLADA PELO TRE COMO "PERIGOSA" NÃO ESTÁ SEPARADA DO RESTANTE DO PRÉDIO. APENAS UMA TELA REPRESENTA LIMITE - LÓGICO, E NÃO FÍSICO - DE PARTE DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, QUE TEM PLENA CONTINUIDADE EM OUTROS SEGMENTOS.



NÃO HÁ RESTRIÇÃO DO RISCO A UMA PARTE DO PRÉDIO, ATÉ PORQUE OS INFLAMÁVEIS SÓ PARMANECEM NESSA ÁREA QUANDO NÃO ESTÃO EM PROCESSO DE RECEBIMENTO OU DE REMESSA, QUANDO ENTÃO SÃO DEPOSITADOS EM DIVERSAS OUTRAS ÁREAS DO PRÉDIO, CONFORME APONTA LAUDO CONTRATADO PELO SINTRAJUD, DE MAIO DE 2009.

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

PERÍCIA CONTRATADA PELO SINTRAJUD ENCONTRA NO PRÉDIO OS MESMOS VELHOS PROBLEMAS APÓS A REFORMA, QUE NÃO CONTEMPLOU VÁRIAS REIVINDICAÇÕES DOS SERVIDORES

PRIMEIRAS SEMANAS DE USO DO DEPÓSITO JÁ REVELAVAM PROBLEMAS NO PISO, COMO GERAÇÃO DE POEIRA E RACHADURAS



IRREGULARIDADES NO PISO DETERMINARAM AS PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES.

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

PROJETO DA REFORMA PREVIU O CORRETO SANEAMENTO, MAS NÃO FOI CUMPRIDO

VEJA O QUE DIZIA O RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR À REFORMA, CONTRATADO PELO TRE;

"...não houve, na construção dos pisos, premissas para a utilização da estrutura como área de estoque",

"...o usuário deve acompanhar, ao longo do tempo, o comportamento do piso(...) e providenciar sua recuperação em tempo hábil"

O QUE FOI EFETIVAMENTE SOLICITADO PELOS USUÁRIOS DO PRÉDIO NA REFORMA;

(corrigir) "irregularidades no piso: carga a ser armazenada ultrapassa a estimativa de 3 ton/m², seja em pallets simples ou verticalizada em porta-pallets e racks"

"pisos e paredes devem apresentar-se completamente lisos (...), cuja manutenção não seja requerida antes de cinco anos após a conclusão da obra, se ocupada de acordo com o uso recomendado."

E O QUE FOI DETERMINADO NA CONTRATAÇÃO

"4.2.1.2 O projeto do piso deverá compreender:

- **Dimensionamento e readequação da capacidade portante de todo o piso (...);**
- **(...)alta resistência e elevadas propriedades mecânicas (abrasão, impacto, compressão, tração, flexão)"**

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

RESULTADO FINAL DO PROJETO:

"Este piso terá como limitador de cargas as especificações do relatório 155/BNA/04, da L.A. Falcão Bauer". OU SEJA, A ESTRUTURA NÃO OFERECIA A CAPACIDADE PORTANTE ADEQUADA A UM ESTOQUE DE MATERIAIS, E, DOIS ANOS E DOIS MILHÕES DE REAIS MAIS TARDE, CONTINUA NÃO OFERECENDO, MESMO TENDO HAVIDO ESSA EXIGÊNCIA NA CONTRATAÇÃO?

NORMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO PREVÊ TEXTUALMENTE OS CUIDADOS NECESSÁRIOS COM A CAPACIDADE PORTANTE E CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO

"8.3.1. Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais."

"8.3.3. Os pisos, as escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar as cargas móveis e fixas, para as quais a edificação se destina." NORMAS ESPECÍFICAS PREVEEM AINDA QUE O CÁLCULO DO PESO A SER SUPORTADO LEVE EM CONTA A ÁGUA EVENTUALMENTE DERRAMADA DOS *SPRINKLERS* NOS ARMAZÉNS QUE UTILIZAM PORTA-PALLETS.

***SPRINKLERS*? NÃO, O DEPÓSITO TEM *PORTA-PALLETS*, MAS NÃO DISPÕE DE *SPRINKLERS*... SE ACASO OCORRER UM PRINCÍPIO DE INCÊNDIO LÁ EM CIMA, DEVIDO A ITENS COMBUSTÍVEIS ARMAZENADOS BEM AO LADO DAS LÂMPADAS, O PESSOAL DA BRIGADA PRECISARÁ DE UM EXTINTOR GRANDE E POTENTE QUE SEJA CAPAZ DE VENCER GRANDE DISTÂNCIA, POIS NO CAMINHO HAVERÁ PILHAS DE MATERIAL OBSTRUINDO O ACESSO AO *PORTA-PALLETS* – ATÉ MESMO CARRINHOS ALI AO LADO; SÃO IMPREVISÍVEIS, AS RODINHAS NUMA EMERGÊNCIA - POR ISSO A LEGISLAÇÃO PREVÊ ROTAS DESOBSTRUÍDAS.**

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

POR FALAR EM BRIGADA DE INCÊNDIO, NÃO É SEMPRE QUE A ADMINISTRAÇÃO PROMOVE SEU TREINAMENTO EM TEMPO HÁBIL, HAVENDO EM 2008 ATESTADOS VENCIDOS POR MESES E MESES. A BRIGADA QUE SE ESTABELECEU NAQUELE LOCAL NÃO OBEDECE AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PARA DEPÓSITOS COM CARGA DE INCÊNDIO TÃO ELEVADA.

REGISTRO DE USO DO IMÓVEL TAMBÉM NÃO INFORMA À PREFEITURA E AOS BOMBEIROS QUE SE TRATA DE UM DEPÓSITO PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A 419 CARTÓRIOS E MAIS DE UMA CENTENA DE DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA, O QUE NÃO É POUCA COISA. TAMBÉM JÁ FORAM REGISTRADAS AUSÊNCIAS DE EXTINTORES EM VÁRIAS DEPENDÊNCIAS, BEM COMO SUAS CARGAS VENCIDAS.



AUSÊNCIA DE TREINAMENTO ADQUADO PROPORCIONA ACESSO DEFICIENTE ÀS INFORMAÇÕES RELATIVAS A PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA, INCLUSIVE CONTRA INCÊNDIO

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

INSALUBRIDADE

PROJETO DE VENTILAÇÃO NÃO ISOLOU FATORES INSALUBRES - NÃO FOI ADEQUADO À PRESENÇA DE VEÍCULOS NO INTERIOR DO PRÉDIO



SALA DE DESCANSO PARA CARREGADORES, PREVISTA NO PROJETO, RESUMIU-SE DEPOIS A UM BANCO LOCALIZADO NA ÁREA DE CARGA E DESCARGA, AO LADO DO ESPAÇO RESERVADO PARA VEÍCULOS



SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

SERVIDORES SOLICITARAM QUE SE PRIVILEGIASSEM VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAIS, O QUE TAMBÉM NÃO FOI ATENDIDO. AO LADO DA DIVISÓRIA EM VIDRO, CAIXAS PLÁSTICAS OBSTRUEM LUMINOSIDADE EXTERNA.



PERÍCIA CONTRATADA PELO SINTRAJUD APONTA PARA ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL ABAIXO DA RECOMENDADA NA SEÇÃO DE LOGÍSTICA, CUJOS SERVIDORES NO MÍNIMO DEVERIAM SER TREINADOS NAS MELHORES PRÁTICAS DE ARMAZENAMENTO

TEMPERATURA CONTINUA APRESENTANDO CONDIÇÃO DE DESCONFORTO

FASE INICIAL DO PROJETO INDICAVA A NECESSIDADE DA TROCA DAS COBERTURA POR TELHAS PROVIDAS DE ELEMENTOS DISSIPADORES DE CALOR.

SUGESTÃO FOI SUBSTITUÍDA POR JATEAMENTO EXTERNO COM ESPUMA, SEM QUE HOUVESSE TESTE DE ADERÊNCIA OU MENSURAÇÃO DO RESULTADO: PERÍCIA REVELOU QUE A TEMPERATURA INTERNA SE MANTEVE EM NÍVEIS INDESEJÁVEIS.

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSUFICIENTES E INEXPLICÁVEIS





ESTADO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POR MESES, APÓS A REFORMA, COM PRÉDIO EM OPERAÇÃO PLENA E OCUPADO PELOS SERVIDORES

ESQUECERAM A TOMADA DO MARMITEIRO



EQUIPAMENTO PERMANECEU INSTALADO NO MEIO DO SAGUÃO POR MESES.

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

O QUE ISSO TUDO TEM A VER COM VOCÊ, QUE NÃO TRABALHA NAQUELE PRÉDIO?

ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS SE ESPALHA POR VÁRIAS DEPENDÊNCIAS DO TRE-SP QUE NÃO DISPÕEM DE ESTRUTURA ADEQUADA, INCLUSIVE NO SUBSOLO DA SEDE



VISTA PARCIAL DE ESTOQUE DE MADEIRAS ARMAZENADO NO SUBSOLO DA SEDE POR VÁRIOS MESES, SEM EXTINTORES



...E COM EXTINTORES AUSENTES

CARTÓRIOS TAMBÉM RECLAMAM DA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS SEM USO, INCLUSIVE FORMULÁRIOS DAS ELEIÇÕES QUE DEVEM DURAR 12 ANOS.

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN



MATERIAIS INFLAMÁVEIS PERMANECERAM NA DR. FALCÃO DURANTE TODO O PERÍODO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO



EXTINTORES AUSENTES NA SEDE DO TRE-SP

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

DESCASO COM SEGURANÇA ATINGE NÍVEIS IMPRESSIONANTES



ROTAS DE FUGA DA SEDE OBSTRUÍDAS, NÃO FOSSE TODO O RESTO MAIS QUE SUFICIENTE PARA ESTARMOS TODOS PREOCUPADOS.

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN



VISTA PARCIAL DE MATERIAIS DE ELEIÇÃO SOBRESSALENTES, ARMAZENADOS NO DEPÓSITO ANEXO DO ALMOXARIDADO, QUE NÃO APRESENTA CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SEGURANÇA E DE COMBATE A INCÊNDIO:




PERÍCIA APONTA AUSÊNCIA DA QUANTIDADE ADEQUADA DE EXTINTORES E UNIDADES OBSTRUÍDAS

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

PRÉDIO OCUPADO DURANTE REFORMA NÃO ERA DIFERENTE



PISO IRREGULAR SUPORTAVA ATÉ CAMINHÕES DE ALTA TONELAGEM

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

SE ESTRUTURA SUPORTASSE, DEPÓSITO PODERIA UTILIZAR CAPACIDADE VERTICAL

MODELO DE INSTALAÇÃO DE TERCEIROS COM BASE EM PROJETO ADEQUADO E SEGURO

- **BOM APROVEITAMENTO VERTICAL**
- **LOCALIZAÇÃO E CAPACIDADE DA ILUMINAÇÃO**
- **AUSÊNCIA DE OBSTÁCULOS NOS CORREDORES**
- **PISO LIVRE DE RACHADURAS**
- **ACABAMENTO APROPRIADO À BOA MANUTENÇÃO**



EM RESUMO, TRABALHO COM CONFORTO E QUALIDADE

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

INSTALAÇÕES NO TRE:





- **APROVEITAMENTO VERTICAL DESPERDIÇADO**
- **IMPROVISAÇÃO NO USO DE MOBILIÁRIO (ESTANTES)**

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

DIREITO À INFORMAÇÃO

AUSÊNCIA DE PREPARO ADEQUADO DOS SERVIDORES PARA ATIVIDADES ESPECÍFICAS E COMPLEXAS, COMO MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, REVELA PLANEJAMENTO INSUFICIENTE E INEFICAZ DOS TREINAMENTOS ADOTADOS PELO TRE-SP.

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer

PRÉDIO
ALAMEDA NOTHMANN

LICENCIAMENTO DE USO DE IMÓVEIS

LEGISLAÇÃO É EXIGENTE COM OS PADRÕES CONSTRUTIVOS E DE SEGURANÇA, CONTUDO O TRE-SP NÃO APRESENTA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE.

SINTRAJUD VEM SOLICITANDO À ADMINISTRAÇÃO QUE APRESENTE OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OCUPAÇÃO REGULAR DOS IMÓVEIS, POIS TANTO A SEDE E SEUS ANEXOS, COMO DEPÓSITOS, ARQUIVO CENTRAL E CARTÓRIOS NÃO DISPÕEM DAS LICENÇAS E VISTORIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DEVIDAMENTE AFIXADAS.

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB É INDISPENSÁVEL ATÉ MESMO PARA A OBTENÇÃO DA LICENÇA DA PREFEITURA.